



100 PS1 - Très bas COV Spot Repair

Spot Repair bas COV - Technique de raccord localisé

Description du programme

Cette formation présente l'ensemble des processus de raccord localisé de type Spot Repair à l'aide de peinture de finition très bas COV.

Elle intègre :

- les opérations de préparation avant peinture,
- le choix des produits de réparation pour le Spot Repair très bas COV, les conditions d'application,
- les techniques d'application du Spot Repair très bas COV.

Cette formation comporte une part importante de travaux pratiques, Spot Repair, utilisant des peintures hydrodiluable très bas COV et des vernis à faible teneur en solvants.

Durée

11.00 heures (1.50 jours)

Profils des apprenants

- Peintres confirmés
- Préparateurs peinture confirmés
- Retoucheur en carrosserie

Prérequis

- Savoir appliquer une peinture de finition bicouches revernie
- Stagiaire ayant réalisé une formation 100 PE2, 100 PE3 ou 100 PE4

Accessibilité et délais d'accès

Centres accessibles aux personnes en situation de handicap.

Référente Handicap : Léa VERSTRAETE

Tél. : 03 44 77 73 86 Courriel : lea.verstraete@basf.com

3 semaines

Qualité et indicateur de résultats

Nos stagiaires nous attribuent un taux de satisfaction de 97% sur l'ensemble de nos formations

Notre centre de formation agréé QUALIOPi sous le numéro : 22 60 02878 60

BASF Coatings France SAS
ZI du Merret - Rue André Pommery
Case courrier 48
60840 BREUIL-LE-SEC
+33344777723

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 285 928€
Numéro SIRET : 98248652400027,
APE 6420Z
TVA FR27982486524



pour la catégorie : Actions de formation



100 PS1 - Très bas COV Spot Repair

Spot Repair bas COV - Technique de raccord localisé

Objectifs pédagogiques

- Connaître les particularités et les avantages du Spot Repair
- Comprendre les techniques d'applications du Spot Repair très bas COV, ses étapes, ses méthodes, son matériel spécifique
- Optimiser et réussir les Spots Repairs très bas COV

Contenu de la formation

- Travailler en sécurité. Respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans l'atelier peinture
- Evaluer correctement les dommages à réparer
- Choisir la méthode de réparation la plus efficace
- Connaître le processus de réparation Spot-Repair bas COV
- Choisir les produits et les méthodes les plus adaptés
- Réparer des dommages localisés à l'aide de travaux pratiques en atelier
- Assurer l'entretien du matériel d'application et le traitement des déchets

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit

Ressources pédagogiques et techniques

- Cours théoriques en salle
- Vidéo-projection, TV
- BAO, Balance Assistée par Ordinateurs
- Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier
- Discussions et échanges

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Questionnaire d'évaluation des connaissances (début et fin de stage)
- Feuille d'émargement signée par le stagiaire et le formateur
- Certificat de réalisation d'une action de formation

Prix HT (en euros)

708.00

Notre centre de formation agréé QUALIOPi sous le numéro : 22 60 02878 60

BASF Coatings France SAS
ZI du Merret - Rue André Pommery
Case courrier 48
60840 BREUIL-LE-SEC
+33344777723

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 285 928€
Numéro SIRET : 98248652400027,
APE 6420Z
TVA FR27982486524



pour la catégorie : Actions de formation