

PROGRAMME DE FORMATION

OENOFLOSS - Utilisateur de routine et paramétrages

- Durée :** 1 journée (7 heures)
Dates : Suivant calendrier et à la demande
Lieu : Sur le site du client.
Formateur : Responsable produit ou Ingénieur application FOSS
Public visé : Utilisateurs / Responsables Laboratoires et/ou Qualité
Objectifs : Devenir autonome pour les analyses de routine,
Savoir effectuer les réglages et la configuration du logiciel
Mettre en œuvre un ajustement de calibration
Appliquer les Bonnes Pratiques d'Utilisation de l'appareil
- Prérequis :** Aucun
Accessibilité : Foss France adaptera la prestation en fonction des situations
Méthodes mobilisées : Appareil du client / Documents de formation remis
Modalités d'évaluation : QCM / Grilles d'évaluations / Exercices pratiques sur l'appareil



MATIN

Horaires : 9h00 -12h00

- 1- Accueil des participants**
 - Présentation de la société Foss
 - Présentation des participants
- 2- Présentation de l'OenoFoss**
 - Description du système de mesure optique
 - Principe de fonctionnement
 - Préparation des échantillons
- 3- Fonctionnement en routine**
 - Démarrage du logiciel
 - Procédures de début de journée
 - Lancement des analyses, identification des échantillons
 - Nettoyage cellule, entretien courant
 - Différentes fonctions de l'interface de routine simplifiée, recherche résultats, impression, export, nouvel Historique...
- 4- FOSS INTEGRATOR**
 - Description de l'interface de routine

APRÈS-MIDI

Horaires : 13h00 -17h00

- Session de Travail
 - Paramétrage des Produits / Paramètres
- 5- Réglages des calibrations**
 - Paramétrage Produits/Modèles de Prédiction
 - Passage de la gamme de calibration
 - Création du fichier de calibration
 - Mise en œuvre des routines d'ajustement des calibrations
 - Interprétations et critères de décision
 - 5- Bonnes Pratiques d'Utilisation**
 - Rappel précautions analyses
 - Suivi de stabilité Témoin
 - Tests mensuels, traçabilité,
 - Sauvegarde Base de données.
 - 6. Validation des acquis**
 - Evaluation des connaissances

Suivi de la Formation :

Modalités d'Évaluation :

Validation de la Formation :

Feuille de Présence à signer par les participants.

QCM, à effectuer à chaud pendant la formation.

Attestation de fin de formation remis à chaque participant.

ANALYTICS BEYOND MEASURE

FOSS France SA
35 Rue des peupliers
92752 NANTERRE

Tel +33 (0)1 46 49 19 19
Fax +33 (0)1 47 60 00 67
E-mail info@foss.fr

Version 1.0 du 02/02/2022