



- Tiltaksgrense
- Eiendomsgrense med gårds- og bruksnummer
- Reguleringsgrense
- Grense naturvernområde fra regulering S-4856
- Asfalt innenfor tiltaket
- Asfalt utenfor tiltaket
- Vannrenne i storgatestein
- Grus
- Snødeponi
- Infiltrasjon i plen
- Fallretning
- Eksisterende dreneringslinje fra Oslo kommunes Planinnsyn som forblir uberørt
- Eksisterende dreneringslinje fra Oslo kommunes Planinnsyn som skal justeres
- Dreneringslinje ny situasjon
- + Lysmast
- Avfallsbrønn
- Eksisterende enkelttre



B	Fjernet fartshump, kortet inn fortau for å føre dreneringslinje	20.06.19	IR
A	Tilleggsdok. - koter, overvannshåndtering, endret farge på reg. linje	18.06.19	IR
Rev.	Rettelsen gjelder	Dato	Sign.
Tiltakshaver			
Ullernåsen boligsameie Ostadsveien 75			
bar bakke			
Prosjekt			
Landskapsplan Adkomstvei nord			
Ullernåsen			
Dato	Prosjekt	Tegn.	Rev.
03.04.19	2017-85	L107	B
Målestokk	Saksbehandler	Kontroll	Gnr/bnr
1:200 (1:400 A3)	ir	kvh	28/827
		Tegningsstatus	
		Ett-trinns søknad	

TIL GJENNOMSYN 20.06.19